

Relatório de Manutenção Preventiva

Empreendimento: Loja Santa Lolla Praia de Belas	Data da Vistoria: 29/01/2019
Cidade: Porto Alegre	OBS: I9 Engenharia & Consultoria
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso	Crea: RS - 228865

LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	DATA DA MANUTENÇÃO
-------	--------------------------	-------------	-------------------------------	--------------------

ENTRADA DA LOJA


Fachada		Santa Lolla	- Quina batida	
Fachada		I9 Engenharia e Consultoria	- PU descolando	
Prateleira		Santa Lolla	- Led queimada	
Forro		Santa Lolla	- Ventilação suja	

Relatório de Manutenção Preventiva

Empreendimento: Loja Santa Lolla Praia de Belas	Data da Vistoria: 29/01/2019
Cidade: Porto Alegre	OBS: I9 Engenharia & Consultoria
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso	Crea: RS - 228865

LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	DATA DA MANUTENÇÃO
-------	--------------------------	-------------	-------------------------------	--------------------

ESTOQUE

Interruptor		I9 Engenharia e Consultoria	- Porta está encostando no interruptor quando aberta.	
Porta		I9 Engenharia e Consultoria	- Falta acabamento na porta	
Armário		Móveis	- Porta do armário está com problema para abrir e fechar	