







Relatório Vistoria Obra – Semana 8

Empreendimento: Residencial Allegri		Data da Vistoria: 11/05/18	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia & Consultoria	
Engenheiro Responsável: Engº Maurício Pedrosa/Rodrigo Beltrame			
LOCAL	FOTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ACÕES PROPOSTAS
Vista Lateral esquerda do Empreendimento		Fachada Lateral esquerda bem adiantada com textura e selador, exceto pano das janelas dos banheiros	
Vista Frontal do empreendimento e fachada lateral direita		Revestimento de granito executado na fachada frontal e em execução na fachada lateral direita aptos de frente	
Shafts da circulação		Instalações dos shaft's das circulações bem adiantadas, visualiza-se nesta foto a infra de comunicação	




Relatório Vistoria Obra – Semana 8

Empreendimento: Residencial Allegri		Data da Vistoria:11/05/18	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia & Consultoria	
Engenheiro Responsável: Engº Maurício Pedroso/Rodrigo Beltrame			
LOCAL	FOTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ACÇÕES PROPOSTAS
Shafts da circulação		Instalações dos shaft's das circulações bem adiantadas, visualiza-se nesta foto as instalações de incêndio e Gás	
Fachada de granito		Insert fixação granitos na fachadas	Instalado da maneira correta onde o insert é fixado no concreto e não no revestimento de argamassa
Cobertura		Em execução o telhado com telhas de fibrocimento e calhas de chapa galvanizada	Atentar para a emenda da calha junto da parede revestida de argamassa

Relatório Vistoria Obra – Semana 8

Empreendimento: Residencial Allegri		Data da Vistoria: 11/05/18	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia & Consultoria	
Engenheiro Responsável: Engº Maurício Pedroso/Rodrigo Beltrame			
LOCAL	FOTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ACÕES PROPOSTAS
Cozinha aptos		Revestimento cerâmico paredes das cozinhas	
Sala Apartamentos		Gesso calcinado já sendo aplicado nos aptos.	
Banhos Aptos		Piso cerâmico e Bit de granito instalado	

Relatório Vistoria Obra – Semana 8

Empreendimento: Residencial Alegri		Data da Vistoria:11/05/18	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia & Consultoria	
Engenheiro Responsável: Engº Maurício Pedroso/Rodrigo Beltrame			
LOCAL	FOTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ACÇÕES PROPOSTAS
Lateral Direita Empreendimento		Execução Microestacas para muro de divisa	
Lajes aptos ultimo pavimento		Infiltrações na laje.	Atentar para tratamento das infiltrações e mofos existentes na laje antes do acabamento
Piso Banheiros aptos		Piso cerâmico banhos apartamentos	Atentar para a execução dos recortes dos ralos sifonados existentes no piso no momento da execução da cerâmico

Relatório Vistoria Obra – Semana 8

Empreendimento: Residencial Allegri		Data da Vistoria:11/05/18	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia & Consultoria	
Engenheiro Responsável: Engº Maurício Pedroso/Rodrigo Beltrame			
LOCAL	FOTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ACÇÕES PROPOSTAS
Paredes apartamentos		Instalações infra estrutura do Ar condicionado	Atentar para realizar estas instalações antes do apartamento estar com gesso calfinado.